



地組梁
真ん中に丘柱がある地組梁で、
バランスが非常に悪かったです。



底
廻りの底部分はあて方が2階とR階で違い
戸惑いました。

直階段

現場は非常に風が強かったですが
4.4 t ある階段を上手く納めることが
できました。



上棟

いろいろな事がありましたが、
無事に上棟しました。