





既設の工場に隣接して建つので柱や梁が納まるまで緊張の連続でした。




先輩社員に丁寧に教えていただいたお陰で溶接前検査をスムーズにできました。

D工区のエントランス部分で急に変則的な構造になって図面の読み取りが難しく感じました。



最終工区でヤードも狭く、鉄筋楊重するにも搬入トラックから直取りとなり、呼び込みのタイミングがとてもシビアでうまくいったときは嬉しかったです。



屋上のペントハウスにて吹きさらしで風も強く、現場溶接のための風養生にとっても苦勞しました。