




この物件の目玉① トラスの地組、建方組立て精度、ボルトの管理が大変でした。




トラスの下に付く方立て工場で精度の良い製品を作っていたので、現場ではスムーズに進みました。





この物件の目玉② トップライトです。
レベル管理、溶接管理が大変でした。



トップライトの鉄骨工事完了。
この後ガラスが入り素晴らしい
ものになっていました。

