

堀井工区建て方完了！一安心！



地組が思った以上に時間がかかっていました。
対角やレベル調整が難しそうでした！


高所作業者でキズ拾いを行いました！



落とし穴注意！7割の人が落下！！



屋根業者さん『せーの！！』
気合入ってました。



建物全体で≒240mあり移動が大変でした。