



最初の地組梁取付。
ロープを引っ張る鳶さんの体がもっていかれそうになる場面があり、最後まで気を張りっぱなしでした。



通行車両が通ってくる中での庇取付け作業。
車両が来た際は対応しながらの作業でした。
周りで声を掛けながら最後まで問題なく終わりました。



クレーンレール調整。
3本のレールスパンを合わせるどころが少し大変でした。
無事クレーンが繋がって良かったです。